

## Lightning Sensor v4 - Remplacement des protections étanches d'interrupteurs



Votre Lightning Sensor v4 possède deux capuchons étanches, chacun vissé sur un interrupteur.

Ces capuchons ont pour rôle de protéger le circuit électronique de votre cellule contre toute infiltration d'eau et de poussières.

Au fil des manipulations, en fonction des utilisateurs, ces capuchons peuvent s'user et se fendre, ne remplissant plus alors leur rôle protecteur.

Votre Lightning Sensor v4 bénéficie d'une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication ou de fonctionnement électronique.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts dus à l'infiltration d'eau ou de poussières résultant de capuchons étanches usés.

Les capuchons étanches sont des pièces d'usure, ils ne sont donc pas couverts par la garantie de 10 ans.

Pour maintenir active la garantie de 10 ans de votre Lightning Sensor v4, il est de votre responsabilité de remplacer les capuchons étanches dès lors qu'ils présentent des signes d'usure.

### Comment remplacer les capuchons étanches ?

Lors de l'assemblage de votre Lightning Sensor v4, les capuchons ont été vissés et serrés à la main sur le filetage des interrupteurs.

Pour le remplacement, procédez un capuchon à la fois (ne pas enlever les deux capuchons en même temps)

Aussi, laissez en place le joint épais circulaire en caoutchouc situé sous le capuchon.

Désserez à la main le premier capuchon usé, puis remplacez le par un capuchon neuf.

Serrez, toujours à la main, jusqu'à la butée. Ne pas utiliser de pince.

Une fois ce capuchon neuf installé et serré, procédez de même pour le deuxième capuchon usé.

Ne pas jeter les capuchons usés dans la poubelle ménagère. Déposez les dans votre bac à recyclage.

Radio Ham Electronic vous souhaite une excellente saison orageuse !

#### POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE :

Radio HAM Electronic  
Mas La Croix  
54 Route de Cuzy  
71760 ISSY L'EVEQUE  
France

e-mail : [contact@radio-cb-services.com](mailto:contact@radio-cb-services.com)  
[www.radio-cb-services.com](http://www.radio-cb-services.com)  
[www.radiohamelectronic.com](http://www.radiohamelectronic.com)